

出来て
ますか？

風害防止に向けた技術対策

強風・台風によりパイプハウスが倒壊する恐れがある場合には、気象庁からその旨の気象情報が発表されます。

これらの気象情報を注視し、園芸施設の管理を適切に行いましょう。

メンテナンス・点検の徹底

- 普段からしっかりと点検する
(サビ、腐食、金具、被覆のゆるみ、基礎)
作付けしていない場合は、ビニールを外す

パイプハウスの強度を確認

パイプハウスを補強するなら…

タイバーによる補強

軒から棟の1/4の位置にタイバーを取り付ける

斜材でX型に補強

軒から棟の1/4の位置と軒を結ぶように斜材でX型に補強する

台風接近中

●気象情報の収集

台風進路、風速、襲来日時の予想

○事前対策の実施

⇒台風被害を防止するためのチェックリスト

被害拡大防止のために

「アーチパイプの保護に重点を置いた対策」

ビニールの
引き落とし

ビニールの
切除

フルオープン化
巻き上げ

※ビニールを切除する際はNOSAIまでご連絡ください。

台風接近時（直前）のチェックリスト

<input type="checkbox"/>	最新の気象情報、警報、注意報をチェックしていますか。
<input type="checkbox"/>	作物を栽培していないハウスは被覆材を外しましたか。
<input type="checkbox"/>	被覆材の破れ等の確認と修繕はしましたか。
<input type="checkbox"/>	ハウス周囲の風に飛ばされ易いものは片付けましたか。
<input type="checkbox"/>	妻面の補強（「かんぬき」等の設置）はしましたか。
<input type="checkbox"/>	ビニペット（緩み、外れ、腐食）の点検はしましたか。
<input type="checkbox"/>	ハウスバンドの締め直しはしましたか。
<input type="checkbox"/>	ハウス周囲の排水対策はしましたか。
<input type="checkbox"/>	出入り口を確認し、中に風が吹き込まないようしっかりと固定していますか。
<input type="checkbox"/>	サイドビニールの巻き上げをしっかりと下まで下ろしていますか。